


# Инструкция монтажа МОЛДИНГОВ И УГЛОВ




## Перечень необходимых инструментов


Рулетка  
и карандаш



Перчатки




Ножовка и стусло,  
или торцовочная пила




Клей  
HIWOOD




Пистолет




Ветошь



Шпатель



Мелкозернистая  
наждачная  
бумага




## Этапы монтажа

Монтаж должен производиться на подготовленную, чистую поверхность. При необходимости поверхность необходимо обработать грунтом глубокого проникновения. Перед монтажом, профили необходимо выдержать в помещении 48 часов.


Не рекомендуется производить монтаж на обои, декоративную штукатурку и окрашенную поверхность! Мы рекомендуем использовать фирменные клей HIWOOD.

 **+5°C до +35°C**  
рекомендованная температура при монтаже


 **40–60%**  
оптимальные значения влажности воздуха




1  
Делаем необходимые замеры и разметку стен.




2  
Производим запилы углов и длину профиля на торцевой пиле или стусле.




3  
По всей длине следующего изделия на обратной стороне в специальные монтажные углубления наносим монтажный клей HIWOOD.




4  
Устанавливаем изделие согласно заранее подготовленной разметке.



**5**  
Сразу после установки профиля убираем излишки клея шпателем и протираем смоченной в воде ветошью.




**6**  
При необходимости для исключения сползания изделия его можно дополнительно зафиксировать финишными гвоздями либо малярным скотчем до момента полного застывания клея.




**7**  
Далее производим запил следующего профиля и проверяем совмещение с уже смонтированным ранее профилем.



**8**  
На очищенную поверхность торца ранее установленного профиля наносим монтажный клей HD1000.




**9**  
По всей длине следующего изделия на обратной стороне в специальные монтажные углубления наносим монтажный клей HIWOOD




**10**  
Прижимаем профиль к стене и смещаем его к соседнему профилю.


⚠ При установке декорированных реек исключается этап 13, 14, 15.




11  
Сразу после установки профиля убираем излишки клея шпателем и протираем смоченной в воде ветошью.




12  
Продолжаем монтаж следующего профиля.




13  
Обработанные стыки зашпатлевываем клеем - шпатлевкой HD500 и для получения ровной поверхности после застывания шпатлевки снова обрабатываем мелкозернистой наждачной бумагой.



14  
Заполняем место примыкания профиля к стене клеем-шпатлевкой HD500



15  
Сразу после заполнения стыков шпатлевкой излишки убираем смоченной в воде ветошью.



16  
Начинаем окраску смонтированных профилей. Допускается установка заранее окрашенных профилей с добавлением этапа подкрашивания стыков.





## Применяйте монтажный клей HIWOOD

### Клей монтажно- стыковочный HD1000

Высококачественный универсальный клей с высокой скоростью отверждения на основе гибридных полимеров. Для внутреннего и наружного использования.

### Клей монтажный HD700

Высококачественный специализированный клей предназначен для быстрой и надежной фиксации изделий из фитополимера, полистирола, полиуретана на бетонные, кирпичные, каменные, оштукатуренные деревянные поверхности.

### Клей-шпатлевка HD500

Высококачественный универсальный акриловый клей-шпатлевка специально разработан для монтажа и шпатлевания изделий из фитополимера, полистирола и других легких декоративных элементов.



t.me/  
hiwood2022



t.me/  
hiwooddecor



m.vk.com/  
hiwooddecor

hiwooddecor.ru